




LEGENDA	
COD.	DESCRIÇÃO GERAL DE SERVIÇOS
	REITORIA: SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES; SINALIZAÇÃO DAS PORTAS.
	PAVILHÃO DE AULAS: SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES; SINALIZAÇÃO DAS PORTAS.
	BLOCO APOIO ADMINISTRATIVO: SINALIZAÇÃO DAS PORTAS.
	BICICLETÁRIO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO EM TUBO GALVANIZADO.
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS.

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: ENG. LÍVIA BERTI SANJUAN FARIAS – CREA/RNP 050093858–0

COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: ENG. DANIEL GONÇALVES NETO – CREA 0507746609–8

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. LUARA RIBEIRO MARROCOS – CAU A128722–2

ALTERAÇÕES:			
05			
04			
03			
02			
01			
00	04/08/17	LUARA MARROCOS	EMIÇÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO



Universidade Federal
do Sul Da Bahia

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA – ENG. LÍVIA BERTI SANJUAN FARIAS			
RESPONSÁVEL TÉCNICO –			
NOME DO PROJETO:			
PLANTA DE SITUAÇÃO - CJA - REITORIA			
LOCAL:		CIDADE:	
CAMPUS JORGE AMADO		ITABUNA	
NOME DA PRANCHIA:			
MAPA DE INTERVENÇÕES			
ÁREA TÉCNICA:		ETAPA:	VERSÃO:
ARQUITETURA		PROJETO EXECUTIVO	00
DATA:	ESCALA DE PLOTAGEM:	DESENHO:	CONFERIDO POR:
04/09/17	1/250	LUARA MARROCOS	DANIEL GONÇALVES NETO
			FOLHA:
			02-02